Иоанновский ставропигиальный женский монастырь города Санкт-Петербурга

Официальный сайт монастыря (https://imonspb.ru)

Завершился ремонт храма-усыпальницы



В августе 2016 года был начат капитальный ремонт храма-усыпальницы св. прав. Иоанна Кронштадтского.

В 1989 г. здание монастыря было передано Церкви в аварийном состоянии. В это время готовилась канонизация св. прав. Иоанна Кронштадтского. Силами прихожан и добровольцев велась спешная подготовка к открытию храма-усыпальницы. В самом храме стояла вода: в советское время была нарушена гидроизоляция стен и фундамента, которую на тот момент не было возможности восстановить.

Влажный климат и близость реки Карповки усугубляли разрушительные процессы. Кирпичная кладка стен и фундамента была сырой. Это приводило к отторжению штукатурного и покрасочного слоя стен и необходимости постоянных ремонтов. Стены и пол были мокрыми.

Во многих местах в советский период утрачено плиточное покрытие пола, вместо него — только цементная стяжка, а под ней — мокрый песок, так как нарушена целостность плиты пола.

В течение 25 лет монастырь своими силами проводил ежегодные ремонты храма-усыпальницы, но этого недостаточно. Влага проникает внутрь.

С августа месяца проводятся большие работы по восстановлению гидроизоляции в самом храме и прилегающих подсобных помещениях, чтобы защитить усыпальницу дорогого Батюшки от дальнейшего разрушения.

В процессе ремонта выполнены следующие работы: отбивка штукатурки до кирпича, отсечная гидроизоляция внутренней части стен, специальная обработка стен от соли, обмазочная гидроизоляция стен и нанесение санирующей штукатурки. Стены и своды покрашены.

Произведена наружная обмазочная гидроизоляция фундамента, его укрепление и теплоизоляция.

Восстановлено плиточное покрытие из метлахской плитки в тех местах пола, где оно отсутствовало. Новая плитка выполнена по образцу исторической.

Для храма-усыпальницы изготовлен новый деревянный иконостас, выполненный по образцу исторического.

Сердечно благодарим всех, кто откликнулся на нашу просьбу о помощи! Молитвами святого праведного Иоанна Кронштадтского да не оставит Вас Господь Своей милостью!

Если у Вас есть желание оказать посильную помощь обители дорогого Батюшки, то пожертвование можно направить на расчетный счет монастыря или на карту Сбербанка. Вы можете написать Ваше имя (в крещении) или имена Ваших близких (крещеных в Православной Церкви), и в монастыре помолятся о Вас.


Храни Вас Господь!

Карта Сбербанка № 5469 5500 2858 2259

Банковские реквизиты:

Религиозная организация «Иоанновский ставропигиальный женский монастырь г. Санкт-Петербурга Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»
расчетный счет 40703810518000000129
в Филиале ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге г. Санкт- Петербург
корресп. счет 30101810200000000704
ИНН — 7813079240
БИК 044030704
ОГРН – 1037858010904
КПП — 781301001

Просьба указать в графе «назначение платежа» – «пожертвование на уставную деятельность монастыря».



Состояние стен в храме-усыпальнице (подсобное помещение).

Состояние стен в храме-усыпальнице до ремонта



Состояние пола в храме-усыпальнице (под иконостасом): плиточное покрытие утрачено в советское время.



Состояние пола в храме-усыпальнице: плитка легко снялась руками.



Историческое плиточное покрытие было утрачено в советское время и заменено цементной стяжкой. Под цементной стяжкой плита мокрая из-за нарушения гидроизоляции. В настоящее время восстановлено покрытие, аналогичное историческому.



Проход между колоннами напротив Царских врат: в советский период утрачена плитка. После работ по гидроизоляции восстановлено плиточное покрытие, аналогичное историческому.



Снята цементная стяжка в месте, где в советский период было утрачено плиточное покрытие. Нарушена целостность плиты пола. Мокрый песок. В ходе ремонта восстановлена плита, гидроизоляция и плиточное покрытие.



Снятие штукатурного слоя со стен для устройства гидроизоляции.





































Подготовка стен к покраске



Укладка новой метлахской плитки в подсобном помещении, где она была полностью утрачена



Плиточное покрытие пола утрачено в советский период



Восстановлено покрытие пола из метлахской плитки по образцу исторической



Плиточное покрытие пола утрачено в советский период



Восстановлено покрытие пола из метлахской плитки по образцу исторической



Плиточное покрытие пола утрачено в советский период



Восстановлено покрытие пола из метлахской плитки по образцу исторической



Храм-усыпальница. Вид на алтарную часть. Завершена покраска стен и сводов. Восстановлено плиточное покрытие из метлахской плитки по образцу исторической.



Участок пола при спуске в храм, где отсутствовало плиточное покрытие. Теперь оно восстановлено.



Восстановлено плиточное покрытие под иконостасом.



Часть храма-усыпальницы. Завершена покраска стен и сводов. Ведется покраска радиаторов отопления.



Участок пола, где в советский период было утрачено покрытие пола. Положена новая плитка по образцу исторической.



Часть подсобного помещения усыпальницы. В советский период плитка была утрачена полностью. В ходе реставрации восстановлена.



Часть храма-усыпальницы после ремонтных работ



Новый иконостас выполнен по образцу исторического.



Исторически по бокам иконостаса были киоты. Теперь они воссозданы по старинным фотографиям.



Установка нового иконостаса



Установка иконостаса



Боковой киот слева от иконостаса



Работа с иконостасом



Навесной киот



Установка нового иконостаса



Фрагмент иконостаса



Установка металлических конструкций для музейных шкафов









При перепубликации просим ссылаться на первоисточник: Иоанновский ставропигиальный женский монастырь города Санкт-Петербурга https://imonspb.ru

Санкт-Петербург, наб. реки Карповки, 45
Проезд: ст. метро "Петроградская"
Телефон: +7-812-234-24-27